

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 6月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系主冷凍機(C)潤滑油フィルター出口配管において、配管付近から防油堤内に油溜まり(約60cc)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、冷凍機停止後、油の滴下(約3秒に1滴)は停止。圧着テープにて応急補修を実施。 また、フロン検知器によりフロンの漏えいはないことを確認済。	GIII	6月8日