

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 7月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	緊急時対策支援システム(ERSS)において気象(風向・風速・大気安定度)および放水口モニター(1~4号機)の計測値の伝送停止が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、気象および放水口モニターの現場記録計は正常に計測できている。また、県テレメータ及びホームページへのデータ送信も周辺放射線監視用データ収集処理装置(環境ミニコン)により正常にできていることから、気象および放水口モニターの計測・監視に影響はない。	GⅢ	6月30日