

平成 19 年 6 月 19 日

定期検査中の 3 号機圧力抑制室内の最終点検結果について

東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

3 号機は今回の定期検査（第 14 回）において、圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、この期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程* 毎にとりまとめてお知らせすることとしておりました。

平成 19 年 4 月 26 日までに、圧力抑制プール清掃、点検およびストレーナ取替を終了し、プラスチック片等（合計 13 個）を確認・回収しました。

（[平成 19 年 3 月 20 日](#)、[5 月 9 日](#)お知らせ済み）

その後、6 月 10 日までに圧力抑制プール水浄化、圧力抑制室最終点検を実施し、金具等（合計 12 個）を確認・回収しました。

3 号機は前回の定期検査において圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、圧力抑制室内の確認しづらい部位に残ったものが移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

*：圧力抑制室内の作業工程

- ・ 3 月 22 日～ 4 月下旬 圧力抑制プール清掃、点検、ストレーナ取替、
圧力抑制プール水浄化、後片づけ
- ・ 5 月下旬～ 6 月上旬 圧力抑制プール水浄化、圧力抑制室最終点検

福島第二原子力発電所3号機圧力抑制室内回収物一覧

回収物	数量	概略寸法 (cm)
金具 (リング状のもの)	1	縦 約 5.5×横 約 2
テープ片	3	縦 約 8.5×横 約 3 縦 約 6×横 約 6 直径 5.5
プラスチック片	2	縦 約 2.5×横 約 1.5 直径 約 2×横 約 1.5
金属ピン	1	縦 約 3×横 約 0.5
糸状の物	1	縦 約 7×横 約 6
シート片	2	縦 約 10×横 約 5 縦 約 6.5×横 約 3.5
金属片 (ネジ状)	1	縦 約 1.5×横 約 1.2
ゴム手袋片	1	縦 約 5×横 約 3
合計	12	