

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について（9時20分現在、第1報）

平成21年 2月 17日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

本日、9時13分に地震が発生しておりますが、9時20分現在の  
運転状況は以下の通りです。

号機名	地震発生前の運転状況		9時20分現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1		○		○
2	○		○	
3	○		○	
4	○		○	

外部への放射能の影響 無し （9時20分時点）

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。

現在、各プラントの状況について点検を実施しております。

以上