

福島第二原子力発電所プラント運転状況について（2月28日18時00分現在）

平成22年2月28日
福島第二原子力発電所

福島第二原子力発電所専用港におけるチリ中部沿岸地震の影響と思われる潮位の変化は、何回かの上昇、低下を繰り返しており、18時現在までに上昇側の最大値は17時00分頃、約50cm、低下側の最大値は15時41分頃、約80cmが観測されました。

なお、この潮位の変動によるプラント設備、運転状態に異常はありません。

福島第二原子力発電所	運転状況	
1号機	運転中	1113MWe
2号機	運転中	1115MWe
3号機	定期検査中	
4号機	運転中	1117MWe

以上