


地下貯水槽の移送状況について



1 移送量は、H2エリアタンク水位計の実績から確認。
 2 仮設ラインを使用した残水移送で、日中のみ実施。
 3 6/5 12:15頃、G6タンクで水漏れを発見したため、移送停止。

移送ルート	移送実績	
	開始日時	停止日時
No.6 G6タンク ²	6/5 9:25	6/5 12:45 ³
	6/6 14:38	6/6 16:59
No.3 No.6 ²	6/3 14:18	6/3 17:02
	6/4 10:14	6/4 17:02
	6/5 9:25	6/5 17:00
	6/6 9:36	6/6 12:38