

福島第一原子力発電所淡水化装置 (RO3) からの油漏れについて

< 参考資料 >
平成25年7月22日
東京電力株式会社

■漏えい状況



高圧ポンプ外観



高圧ポンプの給油口




給油キャップ(同型品)



油ゲージ(同型品)

淡水化装置(RO3)油漏れ箇所

■淡水化装置(RO3)ジャバラハウス



淡水化装置(RO3)油漏れ箇所

