



# 福島第一原子力発電所 1-2号機・3-4号機間護岸の状況について

< 参考配布 >  
平成25年8月28日  
東京電力株式会社

## ■地下水位の挙動について（7月23日～8月27日）




## ■ 1 - 2号機間地盤改良工事の進捗状況（8月28日朝時点）



※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。

## ■ 3-4号機間地盤改良工事の進捗状況（8月28日朝時点）



※1 施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。

※2 地下水観測孔No.3-1は地盤改良の施工により使用しなくなる。