


# 遊泳調査ロボットの技術開発 実証試験の実施について

2013年10月24日  
[遠隔技術タスクフォース WG2]  
水中遊泳ロボットWG

# 1. 目的

「水中遊泳ロボットWG（主査：九州工業大 浦教授）」にて支援し、資源エネルギー庁 平成24年度発電用原子炉等事故対応関連技術基盤整備事業（遠隔技術基盤の高度化に向けた遊泳調査ロボットの技術開発）において開発した長尺ケーブル処理技術および自己位置検知要素技術を1号機原子炉建屋で実証する。




## 2. 長尺ケーブル処理技術 開発技術

### ■目的

水没部の水漏えい箇所調査には水上および水中移動機構を用い、移動機構に信号等を伝送するケーブルを接続する必要がある。複雑な構造物を有し、かつ狭隘で過酷な環境下では長尺なケーブルの操作技術が必要。このため、有線式水上調査ロボットの長距離遊泳可能な長尺ケーブル処理技術を開発。


### 長尺ケーブル処理技術

水上ボートにケーブル処理装置を搭載し、監視カメラ映像に基づきケーブル繰出し・巻取り操作を行う。




## 2. 長尺ケーブル処理技術 装置仕様(水上ボート)

水上ボート外観写真



水上ボート装置図




装置仕様

外形寸法	L 900 mm × W 330 mm × H 293 mm
質量	約 27 kg
推進装置	前後進用スラスター、横移動用スラスター
光ケーブル長	100 m
搭載機器	調査カメラ、水中カメラ(x2)、監視カメラ(x2)、放射線量率計

## 2. 長尺ケーブル処理技術 装置仕様(ケーブル処理装置)

ケーブル処理装置外観写真 (水上ボート搭載状態)




装置特徴	
外形寸法	リール本体: L 250 x W 250 x H 193 mm 繰出し装置: L 204 x W 153 x H 83 mm
質量	リール本体: 約 6 kg 繰出し装置: 約 1 kg
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器搭載型の小型軽量装置</li> <li>100mまでの光ケーブルに対応</li> <li>レベルワインダと繰出し装置を併用したことによるスムーズで絡まりのない繰出し/巻取り動作</li> </ul>

## 2. 長尺ケーブル処理技術 実証方法

### ●水上ボートの投入方法


線量の比較的低い1号機1階北西床を開口（約Φ500）し、ケージに入れた水上ボートを垂直投入し、さらに内側キャットウォークの隙間を通して着水させる




実証試験箇所  
(1号機原子炉建屋1階)

#### 【装置投入手順】


- ①穿孔箇所より装置を投入する
- ②S/C外側と内側キャットウォークの隙間から装置を通過させる
- ③装置を滞留水中に着水させる




#### ①装置投入



#### ②内側キャットウォーク通過




#### ③装置着水





## 2. 長尺ケーブル処理技術 実証方法

●水上ボートを半周ずつ航行させ、長尺ケーブル処理機構が正常に動作（送り出し、巻き取り）することを搭載した監視カメラで確認する。また、併せてベント管下部周辺の漏水有無等とサンドクッションドレン管（一部塩ビ管）の状態を確認する。



水上ボート航行ルート



水上ボート 工場での航行試験の様子


### 3. 自己位置検知要素技術 開発技術

#### 【目的】

狭隘、閉空間かつ濁水中の環境では、光学カメラ映像のみでは、空間内でのロボット等の自己位置を把握するのが難しい。今後の様々な水中環境下での調査を想定し、基盤技術として、光学カメラ映像のみによらず、形状計測センサ（レーザーまたは超音波）での形状計測結果と地図情報から現在位置を特定する自己位置検知要素技術を開発

#### 自己位置検知方法


検知方式	内容
マップマッチング式	形状計測センサ（レーザーまたは超音波）での形状計測結果と地図情報から現在位置を特定




#### 自己位置検知要素技術イメージ

### 3. 自己位置検知要素技術 装置仕様

センサユニット外観写真



センサユニット装置図





装置仕様

外形寸法	Φ 160 mm × H 435 mm (センサ部)
質量	約 15 kg (センサ部)
搭載センサ	距離: レーザ距離計・超音波距離計 水深: 圧力センサ、方位: 慣性センサ
測定距離	超音波: 最大 10 m、レーザー: 最大2m

### 3. 自己位置検知要素技術 実証方法


- 1号機R/B 1階に穿孔済みのΦ200の穴から装置を吊りおろし、実機環境（濁水等）での位置検知性能の評価を行う。




### 3. 自己位置検知要素技術 実証方法

●今回の実機検証では、1号機における実機水中環境で自己位置検知センサユニットの自己位置を推定する機能が正しく動作することを確認するとともに、工場試験との環境の相違による測定結果への影響について考察する。

形状計測結果（超音波測定結果（例））



自己位置推定結果（例）



超音波による形状計測結果と地図情報（CAD断面図）を比較し、最も一致する点を検索・演算する

実機検証のイメージ

## 4. スケジュール(案)

	10月												11月																		
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自己位置検知技術 実証試験																															
長尺ケーブル処理技術 実証試験																															

ト  
ラス室内  
内部確認※

φ 500穿孔

※トラス室内内部確認の結果、想定外の障害物等により装置を投入できないと判断した場合は、現段階で比較的線量が低い箇所で投入できる候補箇所が無いため、今後の除染対策を踏まえて計画を検討する


装置準備、設定

実証試験

装置準備、設定

実証試験

# <参考>調査と今後の対応(東京電力(株))



## <調査内容>

- (A)…ベント管スリーブ端部からの流水の有無
- (B)…ベント管やS/C気中部からの流水の有無
- (C)…サンドクッションドレン管の状態の確認

## <(A) にて流水を確認した場合>


PCVからの漏えいの可能性有り  
(燃料デブリのシェルタックの可能性有り)

国PJにて開発中のベント管接合部調査ロボットによるベント管接合部調査を行う(H27年度予定)

### 調査イメージ



# <参考>調査と今後の対応(東京電力(株))



## <調査内容>

- (A)…ベント管スリーブ端部からの流水の有無
- (B)…ベント管やS/C気中部からの流水の有無
- (C)…サンドクッションドレン管の状態の確認

## <(C) サンドクッションドレン管の状態の確認>


サンドクッションドレン管（1号機のみ一部塩ビ管）の状態を確認し、サンドクッションドレンライン調査装置の開発（国PJ）を進める

## <(B) にて流水を確認した場合>


ベント管ベローからの漏水の把握やS/C気中部の構造物（真空破壊ライン等）からの漏水の可能性について推測することができる

なお、真空破壊ラインについては、漏水の有無に関わらず、PCV下部止水のため止水材を充填することを想定していることから、充填可否を判断するため、国PJにて開発中のS/C上部調査ロボットによる調査を行う（H26年度予定）

### 調査イメージ




撮影画像例



調査ロボット

# <参考>滞留水水位について(東京電力(株))



滞留水水位が高い場合は、水上ボートとベント管が干渉し航行できない可能性有り  
(OP.約4800を超えると厳しい状態)

滞留水水位が低い場合は、水上ボートとS/Cサポートが干渉し航行できない可能性有り  
(OP.約3500を下回ると厳しい状態)

現状、台風等の影響により滞留水水位が高い状態  
(OP.4849 (10月23日16時現在) ) となっている  
今後の滞留水水位の状態を見ながら、調査の実施  
について判断していく