



福島第一原子力発電所 護岸エリアの状況について

< 参考配布 >
平成25年10月30日
東京電力株式会社

■地下水位の挙動について（1－2号機間：9月29日～10月29日）




1-2号機間地盤改良工事の進捗状況（10月30日朝時点）




※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。

地下水位の挙動（2-3号機間：9月29日～10月29日）




2-3号機間地盤改良工事の進捗状況（10月30日朝時点）



※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。

地下水位の挙動（3-4号機間：9月29日～10月29日）




※水位計による自動測定データ。

3－4号機間地盤改良工事の進捗状況（10月30日朝時点）

地盤改良（海側）：30本／132本
（H25.8.23 ～ ）

地盤改良（山側）：4本／273本
（H25.10.19 ～ ）



※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。