



福島第一原子力発電所 護岸エリアの状況について

< 参考配布 >
平成25年11月25日
東京電力株式会社


地下水位の挙動について（1-2号機間：10月23日～11月23日）




1-2号機間地盤改良工事の進捗状況（11月25日朝時点）



地下水位の挙動（2-3号機間：10月23日～11月23日）




2-3号機間地盤改良工事の進捗状況（11月25日朝時点）



※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。

地下水位の挙動（3-4号機間：10月23日～11月23日）




※水位計による自動測定データ。

3-4号機間地盤改良工事の進捗状況（11月25日朝時点）

地盤改良（海側）：30本／132本
（H25.8.23 ~ ）

地盤改良（山側）：36本／273本
（H25.10.19 ~ ）



※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。